



CONSTRUÇÕES E  
ESTAQUEAMENTO

## LAUDO TÉCNICO

### OBJETO DO LAUDO:

- Verificação das condições do solo na Rua Braulio Mario Ribas , frente a praça, no Município de Entre-Ijuís.

### DO LAUDO:

- Foi executado no solo um furo de 200 mm. de diâmetro, com máquina rotativa, com 3,00 metros de profundidade, junto da rua em questão.
- No primeiro metro foi encontrada argila de cor vermelha, com pouco silte, de consistência média.
- Nos dois metros seguintes foi encontrada argila, de cor vermelha, apresentando consistência de média a rija.
- Não foi encontrado rocha em decomposição nem basalto nu.
- Não foi encontrado traços de água até essa profundidade ( lençol freático profundo ).

Este é o Laudo.

Santo Angelo, 14 de março de 2.019

CONBASE ESTACAS LTDA

Sérgio Renato Fortes Garcia  
Eng.º Civil - CREA 6.677-D