



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS

Rua Francisco Richter, 601
CNPJ: 89 971.782/0001-10
Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítica Guarani
E-mail: luiz@pmei.rs.gov.br – Fone: 3329-2779
<http://www.entreijuis.rs.gov.br>



ANEXO VI

DESCRIPTIVO DETALHADO DO OBJETO E VALOR DE REFERÊNCIA

LOTE	DESCRIÇÃO DO OBJETO	
01	<p>ITEM 01 - Contratação de empresa especializada para conserto do caminhão – Placa IQR5167, MERCEDES BENZ, MODELO MB-1718 - ANO 2010, Chassis: 9BM693186AB698101 (peças e material para montagem da caixa e diferencial de reduzido para caminhão da patrulha agrícola), sendo que o mesmo deverá ser entregue montado, em funcionamento e apto ao uso, com Termo de Garantia das peças e serviços e demais condições desse edital.</p> <p>A lista será composta de no mínimo:</p> <p>Peças e Materiais:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mancal luva reduzida – Cód: 386.353.70.19 (1)- Garfo comando reduzida – Cód: 327.350.15.88 (1)- Rolamento Traseiro Colo Pinhão – Cód: 001.981.99.05 (1)- Rolamento Dianteiro Colo Pinhão – Cód: 003.981.19.05 (1)- Rolamento Lateral Coroa – Cód: 001.981.64.05 (2)- Retentor Pinhão Externo – Cód: 016.997.67.47 (1)- Retentor Pinhão Interno – Cód: 016.997.66.47 (1)- Rolamento Ponta Pinhão – Cód: 000.981.97.01 (1)- Engrenagem Luva Reduzida – Cód: 386.353.70.85 (1)- Arruela Calco Caixa Reduzida – Cód: 327.353.29.52 (1)- Arruela Diferencial 6,5 mm – Cód: 327.353.65.52 (1)- Caixa Satellite Completa – Cód: 386.350.78.23 (1)- Bronze Coroa – Cód: 317.353.00.49 (1)- Junta Cubo Traseiro – Cód: 327.356.01.80 (2)- Óleo 90 – Cód: GL5 SAE90 (15)- Flange Garfo Reduzida – Cód: 327.353.03.38 (1)- Anel Interno Reduzida – Cód: 327.353.03.50 (1)- Retentor Garfo Reduzida – Cód: 002.997.53.46 (1)- Junta tampa diferencial – Cód: 317.351.02.80 (1)- Cola Ultra Copper Cinza – Cód: 0011310 (1)	R\$ 18.417,04
	<p>ITEM 02 - Contratação de empresa especializada para conserto do caminhão – Placa IQR5167, MERCEDES BENZ, MODELO MB-1718 - ANO 2010, Chassis: 9BM693186AB698101 (mão de obra para montagem da caixa e diferencial de reduzido para caminhão da patrulha agrícola).</p> <p>- Serviços de Mão-de-obra:</p> <ul style="list-style-type: none">-Deslocamento socorro remover e colocar diferencial;-Revisão diferencial;-Banho químico;-E demais serviços necessários.	