

**ANEXO VII****DESCRIPTIVO DETALHADO DO OBJETO E VALOR DE REFERÊNCIA**

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Vir TOTAL
01	1	Pçs serv	<p>Peças(material), serviços e retifica(mão-de-obra) para conserto da redução dianteira do lado direito da carregadeira Hyundai HL 740-7, sendo que o mesmo deverá ser entregue montado, em funcionamento e apto ao uso, com Termo de Garantia das peças e serviços e demais condições desse edital.</p> <p>A lista será composta de no mínimo:</p> <p>Peças e Materiais:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cola- Material de limpeza- Travante- 01 - Retentor do cubo (19)- 02 - Rolamentos cônicos (17)- 01 - Anel O (2)- 01 - Semi eixo (26)- 03 - Engrenagem Planetária (6)- 03 - Arruelas das planetárias (5)- 01 - Engrenagem anelar (16)- 03 - Rolamentos do eixo (7)- 01 - Arruela do eixo dianteiro (20)- 01 - Retentor (21)- 01 - Calço eixo dianteiro (14)- 10 - Bucha ajuste eixo dianteiro (25)- 03 - Anel original pinos (12)- 02 - Parafusos de roda (1)- 03 - Pinos eixo planetária (11) <p>Serviços de Mão-de-obra:</p> <p>Conserto da tração dianteira direita, trocar 3 satélites, coroa da redução dianteira direita, trocar 2 rolamentos cubo dianteiro direito, mão de obra, ajustes e serviço de torno.</p>	17.342,63